



**ARBEITSBEREICH – Allgemein (Teil, Baugruppe und 2D Zeichnung)**

Kopieren	CTRL+C	Copy
Ausschneiden	CTRL+X	Cut
Löschen	DEL	Delete
Hilfe	F1	Help
Neuer Arbeitsbereich	CTRL+N	New Workspace
Öffnen	CTRL+O	Open
Einfügen	CTRL+V	Paste
Wiederholen	CTRL+Y	Redo
Speichern	CTRL+S	Save
Speichern als	CTRL+SHIFT+S	Save As
Alles auswählen	CTRL+A	Select All
Bei Sitzungen Gespräch wechseln	F12	Toggle Talk in Collaboration
Rückgängig	CTRL+Z	Undo

**ARBEITSBEREICH – TEILE Modul**

Bauteil Eigenschaften	ALT+RETURN	Design Properties
Formel Editor Dialog	CTRL+E	Equation Editor Dialog
Auswahl unsichtbar machen	CTRL+H	Hide Selection
Sitzung beitreten	F9	Join Session
Layers	CTRL+L	Layers
Sitzung leiten	F10	Lead Session
Messwerkzeug - Dialogbox	CTRL+M	Measurement Tool Dialog
Nächste Ansicht	F4	Next View
Optionen	CTRL+SHIFT+O	Options
Orientierungen - Dialogbox	CTRL+U	Orientation Dialog
Vorherige Ansicht	F3	Previous View
Regenerieren	F5	Regenerate
Rotationspunkt - Dialogbox	CTRL+R	Rotation Points Dialog
Sketch Modus	CTRL+K	Sketch Mode
Ebenen wechseln	CTRL+SHIFT+P	Toggle Planes
Sketches wechseln	CTRL+SHIFT+K	Toggle Sketches
Wireframe/Shaded wechseln	CTRL+SHIFT+W	Toggle Wireframe/Shaded
Arbeitsbereich wechseln	CTRL+TAB	Toggle Workspace
Zoom angepasst	HOME	Zoom to Fit

## ARBEITSBEREICH – BAUGRUPPEN Modul

Baugruppen Eigenschaften	ALT+RETURN	Assembly Properties
Formel Editor Dialog	CTRL+E	Equation Editor Dialog
Auswahl unsichtbar machen	CTRL+H	Hide Selection
Neues Teil einfügen	CTRL+SHIFT+N	Insert New Part
Teil/ Baugruppe einfügen	CTRL+SHIFT+I	Insert Part/Subassembly
Sitzung beitreten	F9	Join Session
Layers	CTRL+L	Layers
Sitzung leiten	F10	Lead Session
Messwerkzeug - Dialogbox	CTRL+M	Measurement Tool Dialog
Nächste Ansicht	F4	Next View
Optionen	CTRL+SHIFT+O	Options
Orientierungen - Dialogbox	CTRL+U	Orientation Dialog
Vorherige Ansicht	F3	Previous View
Rotationspunkt - Dialogbox	CTRL+R	Rotation Points Dialog
Ebenen wechseln	CTRL+SHIFT+P	Toggle Planes
Sketches wechseln	CTRL+SHIFT+K	Toggle Sketches
Wireframe/Shaded wechseln	CTRL+SHIFT+W	Toggle Wireframe/Shaded
Arbeitsbereich wechseln	CTRL+TAB	Toggle Workspace
Zoom angepasst	HOME	Zoom To Fit

## ARBEITSBEREICH – 2D ZEICHNUNGEN

Stückliste	CTRL+B	Bill of Materials
Zeichnungseigenschaften	ALT+RETURN	Drawing Properties
Sondersymbol einfügen	CTRL+I	Insert Custom Symbol
Sitzung beitreten	F9	Join Session
Sitzung leiten	F10	Lead Session
Optionen	CTRL+SHIFT+O	Options
Drucken	CTRL+P	Print
Zeichen-Modus	CTRL+K	Sketch Mode
Arbeitsbereich wechseln	CTRL+TAB	Toggle Workspace
Zoom angepasst	HOME	Zoom to Fit

## ARBEITSBEREICH – Beschleunigtes Navigieren

Zoom in	Bild oben	Teil/ Baugruppe/ Zeichnung
Zoom out	Bild unten	Teil/ Baugruppe/ Zeichnung
Links verschieben	Linker Pfeil	Teil/ Baugruppe/ Zeichnung
Rechts verschieben	Rechter Pfeil	Teil/ Baugruppe/ Zeichnung
Nach oben verschieben	Pfeil oben	Teil/ Baugruppe/ Zeichnung
Nach unten verschieben	Pfeil unten	Teil/ Baugruppe/ Zeichnung
Nach links drehen	Shift- Linker Pfeil	Nur Teil/ Baugruppe
Nach rechts drehen	Shift- Rechter Pfeil	Nur Teil/ Baugruppe
Nach oben drehen	Shift- Pfeil oben	Nur Teil/ Baugruppe
Nach unten drehen	Shift- Pfeil unten	Nur Teil/ Baugruppe
Pfeil nach links bewegen	CTRL - Linker Pfeil	Teil/ Baugruppe/ Zeichnung
Pfeil nach rechts bewegen	CTRL - Rechter Pfeil	Teil/ Baugruppe/ Zeichnung
Pfeil nach oben bewegen	CTRL - Pfeil oben	Teil/ Baugruppe/ Zeichnung
Pfeil nach unten bewegen	CTRL - Pfeil unten	Teil/ Baugruppe/ Zeichnung

## REPOSITORY (Datenmanager/Speicher)

Datei einlagern	Ctrl+U	Check In
Datei entnehmen	Ctrl+K	Check Out
Neuen Ordner erstellen	REMOVE FROM MENU	Create New Folder
Einlagern	CTRL+D	Deposit
Sitzung beitreten	F9	Join Session
Neu	CTRL+N	New
Öffnen	CTRL+O	Open
Öffnen, nur lesen	CTRL+SHIFT+O	Open Read Only
Eigenschaften	F7	Properties
Wiederholen	CTRL+Y	Redo
Aktualisieren	F5	Refresh
Rückgängig	CTRL+Z	Undo
Entnehmen rückgängig machen	Ctrl+Shift+K	Undo Check Out
Versionen-Geschichte	F6	Version History
Entnehmen	CTRL+W	Withdraw

## TEAM MANAGER

Neu	CTRL+N	New
Sitzung beitreten	F9	Join Session

## NACHRICHTEN-CENTER

Löschen	DEL	Delete
Sitzung beitreten	F9	Join Session
Neu	CTRL+N	New
Antworten	CTRL+R	Reply
Allen antworten	CTRL+SHIFT+R	Reply All
Alles auswählen	CTRL+A	Select All

## Nicht belegte FUNKTIONSTASTEN

F2  
F5 – Nur im Zeichnungsmodus nicht belegt  
F6  
F7  
F8  
F11

Weitere hilfreiche [Navigationshilfen](#) und Informationen finden Sie unter [www.alibreshop.de](http://www.alibreshop.de)